




Мак виряджає якість...

Protection **Work**



**ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ
ГАЗОЗВАРЮВАЛЬНІ**

ПРИЗНАЧЕННЯ


Призначені для забезпечення індивідуального захисту органів зору користувача від механічного пошкодження, бризок розплавленого металу та твердих розжарених частинок, шкідливого впливу ультрафіолетового, інфрачервоного та яскравого видимого випромінювання під час газозварювальних та інших споріднених робіт.

Окуляри відповідають положенням Регламенту 2016/425 для засобів індивідуального захисту (PPE) і стандарту ДСТУ EN 175.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Окуляри захисні – 1 шт.
2. Інструкція з експлуатації – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

МАРКУВАННЯ ВИРОБУ



Маркування лінзи:

- 1 - Код світлофільтра (**табл. 2**):
2 (2C) - УФ-випромінювання
4 - ІЧ-випромінювання
5 - сонячне світло
6 - сонячне світло та ІЧ-захист
- 2 - Ступінь затемнення (**табл. 2**)
- 3 - Оптичний клас (**табл. 3**)
- 4 - Клас механічної стійкості
- 5 - Відповідність європейським директивам

Маркування оправи (табл. 1):

- EN 175 - відповідність стандарту ДСТУ EN 175
5 - клас механічної стійкості
9 - захист проти розплавленого металу та гарячих твердих тіл
CE - відповідність європейським директивам

Якщо на оправу і лінзу нанесені різні символи позначення механічної міцності, то до засобу захисту органів зору, в цілому, застосовується менший рівень захисту.

Таблиця 1 – Символи для маркування оправи (ДСТУ EN 175)

Символ	Тип захисту	Сфера застосування
S	Підвищена міцність	Механічні навантаження
9	Від розплавленого металу та гарячих твердих тіл	Бризки розплавленого металу та проникнення гарячих твердих тіл
-F	Від удару малої сили	Незначні механічні навантаження
-B	Від удару середньої сили	Середні механічні навантаження
W	Занурення у воду	Просторова стабільність

Таблиця 2 – Шкальний номер

Код світлофільтра	Опис	Ступінь затемнення	Тип фільтра, нормативний документ
Відсутній	Захист під час зварювальних робіт	1,2-16	Фільтри для зварювальних робіт (EN 169, EN 379)
2	Захист від УФ	1,2-5	УФ-фільтри (EN 170)
2C або 3	Захист від УФ, не порушують передачу кольору		
4	Захист від ІЧ-випромінювання	1,2-10	ІЧ-фільтри (EN 171)
5	Без захисту від ІЧ-випромінювання	1,1-4,1	Сонцезахисні фільтри (EN 172)
6	Захист від ІЧ-випромінювання		

Таблиця 3 – Визначення оптичного класу лінзи

Оптичний клас	Сферична сила заломлення	Астигматична сила заломлення
1	$\pm 0,06$	0,06
2	$\pm 0,12$	0,12
3	$\pm 0,12 / - 0,25$	0,25

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

⚠ Увага ! Перед застосуванням окулярів ознайомтеся з даною інструкцією, з інструкціями з проведення робіт та відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці.

Недотримання вимог даної інструкції та/або неналежна експлуатація окулярів протягом всього часу перебування в потенційно небезпечній зоні може завдати шкоди здоров'ю користувача та призвести до небезпечних для життя травмувань.

Переконайтеся, що окуляри придатні для даного виду робіт та перебувають в належному технічному стані.

Одягніть окуляри, утримуючи обома руками.

Відрегулюйте положення. Окуляри мають зручно розміщуватися на обличчі, не викликати дискомфорту та забезпечувати максимальний ступінь захисту.

ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ

Слід регулярно перевіряти технічний стан окулярів.

У випадку пошкодження окулярів, необхідно терміново припинити роботу та замінити їх новими.

⚠ Увага ! Заборонено використовувати захисні окуляри з подряпаною або вищербленою лінзою, пошкодженою оправою або несправним наголовним кріпленням.

Матеріали, що контактують зі шкірою користувача, в загальному, не викликають подразнення шкіри або алергічних реакцій. Але можуть мати місце індивідуальні випадки таких реакцій у осіб, що мають алергію на пластмаси. В цьому випадку слід негайно припинити використання окулярів та звернутися до лікаря.

⚠ Увага ! Окуляри з захистом від частинок з великою енергією, одягнені поверх звичайних офтальмологічних окулярів, можуть передавати удари, таким чином, створюючи небезпеку.

Якщо потрібен захист від частинок з великою енергією при екстремальних температурах, захисні окуляри повинні бути марковані символом «Т».

В процесі використання окулярів необхідно дотримуватися правил гігієни, своєчасно проводити чищення та дезінфекцію.

Термін служби окулярів, при дотриманні умов зберігання та експлуатації, не більше 2 років з дати першого використання. Термін залежить від інтенсивності та частоти використання, а також від зносу під дією зовнішніх чинників. Дата першого застосування має бути задокументована.

ДОГЛЯД ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Засоби індивідуального захисту органів зору необхідно регулярно очищати.

⚠ Увага ! Заборонено використовувати для чищення будь-які абразиви та їдкі миючі засоби.

Окуляри слід промивати теплою водою з додаванням делікатного мила. Після чищення окуляри необхідно витерти м'якою тканиною або серветкою. Для дезінфекції елементів, що контактують зі шкірою користувача, потрібно використовувати спирт.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Транспортування окулярів допускається будь-яким видом закритого транспорту, згідно з діючими правилами перевезень для кожного виду транспорту. Під час транспортування та виконання вантажних робіт упаковок не має піддаватися ударам та впливу атмосферних опадів. Окуляри слід зберігати в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого середовища від -10°C до +40°C і середній відносній вологості 80%. Не допускати різкої зміни температури для запобігання виникненню конденсату. Не допускати падіння та інших механічних впливів на вироби. Забороняється зберігати поруч з абразивними матеріалами, хімічними засобами (розчинниками, реагентами та ін.), а також на відстані менше 2 метрів від опалювального обладнання.

УТИЛІЗАЦІЯ

При утилізації необхідно дотримуватись вимог чинного законодавства щодо утилізації небезпечних відходів, забороняється утилізувати разом з побутовими відходами.

Виробник: Бейджинг Фар Блу Оушн Импорт Енд
Експорт Корп., ЛТД, Іст Інтернешнл Білдінг, Гуанглі
Стріт №5, Жангджиаван, Девелопмент Зон, Тонгжоу
Дистрикт, Бейджинг, КНР.

Окуляри захисні газозварювальні відповідають
вимогам стандартів ДСТУ EN 175.



www.mastertool.ua